Акционерное общество Научно-производственное объединение «Курганприбор» Учебный центр АО «НПО «Курганприбор»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

(наименование программы)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I.	Общая характеристика программы	
1.1.	Цель реализации программы	3
1.2.	Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации	3
1.3.	Требования к результатам освоения программы	3
1.4.	Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы	4
1.5.	Трудоемкость обучения	4
1.6.	Форма обучения	5
1.7.	Режим занятий	5
II.	Содержание программы	
2.1.	Календарный учебный график	6
2.2.	Учебный план	7
III.	Комплект материалов для текущей аттестации	
3.1.	Оценка качества подготовки	13
3.2.	Фонд оценочных средств	13
IV.	Условия реализации программы	
4.1.	Материально-технические условия реализации программы	16
4.2.	Учебно-методическое обеспечение программы	17

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области контроля качества станочных и слесарных работ.

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации И осуществления образовательной деятельности ПО дополнительным профессиональным программам» (с изменениями на 15.11.2013), а так же рекомендациями изложенными в письме Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов») на основе профессионального стандарта: 40.199 «Контролер станочных и слесарных работ», утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» апреля 2022 г. № 234н. Данная программа составлена с учётом знаний студентов полученных во время обучения по основной профессиональной программе и предусматривает изучение образовательной теоретических необходимых контролёру станочных и слесарных работ для практической деятельности, расширения кругозора и профессионального совершенствования.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации

Наименование вида профессиональной деятельности:

Технический контроль качества деталей и сборочных единиц в механосборочном производстве

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение выпуска изделий механосборочного производства, соответствующих требованиям нормативно-технической документации и технических условий, утвержденным образцам (эталонам), проектно-конструкторской и технологической документации

1.3 Требования к результатам освоения программы

Результаты освоения программы:

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать:

Трудовые	Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества сложных деталей
действия	Изучение конструкторской и технологической документации на сложные детали
	Выбор методов контроля, и подготовка к работе универсальных и специальных контрольно-измерительных инструментов, и приспособлений для контроля соответствия сложных деталей заданным техническим требованиям
	Расчет координатных точек для выполнения замеров при приемке деталей
	Контроль разметки сложных деталей

Измерение и контроль линейных размеров сложных деталей с точностью до 6-го квалитета

Измерение и контроль угловых размеров сложных деталей с точностью до 3-й степени точности

Измерение и контроль параметров резьбовых поверхностей сложных деталей с точностью до 3-й степени точности

Измерение и контроль отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 3-й степени точности

Контроль шероховатости обработанных поверхностей сложных деталей до Ra 0,4 мкм

Установление видов дефектов сложных деталей

Установление причин возникновения дефектов сложных деталей

Разработка предложений по предупреждению дефектов простых, средней сложности и сложных деталей

Установление вида брака сложных деталей

Оформление документации на принятые и забракованные сложные детали

Необходимые умения

Читать чертежи сложных деталей

Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе универсальные и специальные контрольно-измерительные инструменты, и приспособления

Выполнять расчет координатных точек для контролируемых деталей

Использовать универсальные и специальные контрольно-измерительные инструменты, и приспособления для контроля разметки сложных деталей

Использовать универсальные и специальные контрольно-измерительные инструменты, и приспособления для измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 6-го квалитета

Использовать универсальные и специальные контрольно-измерительные инструменты, и приспособления для измерения и контроля угловых размеров сложных деталей с точностью до 3-й степени точности

Использовать универсальные и специальные контрольно-измерительные инструменты, и приспособления для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей сложных деталей с точностью до 3-й степени точности

Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 3-й степени точности

Контролировать шероховатость поверхностей сложных деталей до Ra 0,4 мкм визуально-тактильным и инструментальными методами

Выявлять дефекты сложных деталей

Определять причины возникновения дефектов сложных деталей

Давать рекомендации по предупреждению дефектов простых, средней сложности и сложных деталей

Определять вид брака сложных деталей

Документально оформлять результаты контроля сложных деталей

Изолировать забракованные детали

Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления результатов контроля

Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для установки на рабочем месте и снятия деталей массой более 16 кг

Выбирать схемы строповки деталей и контрольной оснастки

Управлять подъемом (снятием) деталей и контрольной оснастки

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Необходимые знания

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической документации в объеме, необходимом для выполнения работы

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости

Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым сложным деталям

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Классификация методов контроля

Методики измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 6-го квалитета

Виды, конструкции, назначение универсальных и специальных контрольноизмерительных инструментов, и приспособлений для измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 6-го квалитета

Методики измерения и контроля угловых размеров сложных деталей с точностью до 3-й степени точности

Виды, конструкции, назначение универсальных и специальных контрольноизмерительных инструментов, и приспособлений для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 3-й степени точности

Методики измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей простых деталей с точностью до 3-й степени точности

Виды, конструкции, назначение универсальных и специальных контрольноизмерительных инструментов, и приспособлений для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей сложных деталей с точностью до 3-й степени точности

Методики измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 3-й степени точности

Виды, конструкции, назначение универсальных и специальных контрольноизмерительных инструментов, и приспособлений для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей с точностью до 3й степени точности

Методики контроля шероховатости поверхностей сложных деталей до Ra 0,4 мкм

Виды, конструкции, назначение универсальных и специальных приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм

Правила расчета координатных точек, необходимых для замеров при приемке деталей

Правила и приемы разметки деталей

Виды дефектов простых, средней сложности и сложных деталей, возможные причины их возникновения и меры их предупреждения

Виды брака деталей

Порядок изоляции забракованных деталей

Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них

Правила строповки и перемещения грузов

Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана

Положения регулирующи		аконодательс		Федерации,
Требования безопасности			промышленной,	экологической

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы

образованию и обучению	Слушателями программы дополнительной профессиональной подготовки по профессии Контролер станочных и слесарных работ могут являться лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
_ <u> </u>	Не менее одного года контролером станочных и слесарных работ 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение

Слушатель предъявляет аттестат об основном общем или среднем образовании и свидетельство о профессиональном обучении по программе подготовки или переподготовки «Контролер станочных и слесарных работ».

1.5 Трудоемкость обучения

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе -36 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, квалификационный экзамен.

1.6 Форма обучения

Форма обучения - с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от работы.

1.7 Режим занятий

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Календарный учебный график

	1нед	2нед	3нед	4нед	5нед	6нед	7нед	8нед
Год обучения	Т/УП	A						
2024								

Условные обозначения

T	Теоретическое обучение
Э	Экзаменационная сессия
П	Практика
С	Стажировка
A	Итоговая аттестация
п	Подготовка итоговой
Д	(аттестационной) работы

2.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы повышения квалификации

«Контролер станочных и слесарных работ»

			Объем работы слушателя, ч			Формы контроля		
№	п/п разделов тем		Аудиторная работа		Контр.	_	Диффере нцирова	
П/П		Всего	ЛК	ПЗ/ЛР	работа	Зачет	нный зачет	
1	Классификация методов контроля	1	1					
2	Основы технической графики	3						
2.1	Чтение чертежей сложных деталей. Обозначение допусков формы и поверхностей расположения	2	1	1				
2.2	Технические требования на чертежах сложных деталей	1	1					
3	Допуски и технические измерения	10					*	
3.1	Допуски и технические измерения: расчет предельных размеров Допуски и технические измерения: допуски формы и расположения	2	1	1				
3.2	Допуски и технические измерения: шероховатость поверхности, система допусков	2	1	1				
3.3	Методика контроля шероховатости поверхностей сложных деталей: профилометры, профилографы	1	1	1				
3.4	Современные методы контроля линейных размеров: КИМ. 6-ти осевые руки.	1	1					
3.5	Штангенинструменты. Микрометрические инструменты. Измерение линейных размеров сложных деталей.	2	1	1				
3.6	Виды дефектов простых, средней сложности и	2	1	1				

	сложных деталей, возможные причины их возникновения и меры их предупреждения					
4	Технология машиностроения	4				
5.3	Технологические процессы сложных деталей: формы и правила оформления документов на технологические процессы	2	1	1		
5.5	Чтение технологических процессов сложных деталей	2	1	1		
	Итого	18				
	Учебная практика	12				
	Квалификационный экзамен	6				
	Всего	36				

3. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1 Оценка качества подготовки

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую аттестацию.

К итоговой аттестации допускаются требования, лица, выполнившие предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Аттестационной комиссией проводится основной практической оценка квалификационной работы и теоретических знаний.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и успешно сдавшим аттестацию, образовательным учреждениям выдается свидетельство установленного образца.

3.2 Фонд оценочных средств

Оценочные средства для промежуточной и итоговой аттестации слушателей:

Вопрос №1

Допуск перпендикулярности на чертеже обозначается знаком:

1) o 2)
$$\sqrt{3}$$
 3) || 4) \perp

Вопрос №2

Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, для наружного элемента детали, то:

- 1) брак неисправимый
- 2) брак исправимый
- 3) годен

Вопрос № 3

Допуском называется:

- 1) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений
- 2) разность между верхним и нижним предельными отклонениями
- 3) разность между номинальным и действительным размером

Вопрос № 4

Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для соединения с поверхностями других деталей, называются:

- 1) свободными
- 2) сборочными

3) сопрягаемыми

Вопрос № 5

Поверхность, от которой задается по чертежу, обрабатывается и измеряется расположение поверхности элемента детали, называется:

- 1) основой
- 2) номиналом
- 3) базой

Вопрос № 6

Поверхность, полученная в результате обработки детали, это:

- 1) номинальная поверхность
- 2) реальная поверхность
- 3) профиль поверхности

Вопрос № 7

Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, называется:

- натягом
- 2) посадкой
- 3) зазором

Вопрос № 8

Шероховатость поверхности – это:

- 1) совокупность микронеровностей на поверхности детали
- 2) совокупность дефектов на поверхности детали
- 3) совокупность трещин на поверхности детали

Вопрос № 9

Как называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами?

- 1) Допуском размера
- 2) Отклонением размера
- 3) Предельным отклонением размеров

Вопрос № 10

Чем меньше квалитет, тем деталь изготовить?

- 1) проще
- 2) сложнее
- 3) квалитет не связан с точностью обработки

Вопрос № 11

Чему равно верхнее отклонение: 50-0,39?

- 1) +0,39
- 2) 0
- 3) -0.39

Bonpoc 12


Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему предельным отклонениям, называется:

- 1) полем допуска
- 2) зоной допуска
- 3) расстоянием допуска

Задание практической квалификационной работы

Задание 1


- 1. Контроль размеров детали резьбовыми калибр-пробками. Метод измерения.
- 2.Определить допуск формы и расположения поверхностей на чертеже.



3. Чтение технологического процесса сложных деталей.


Задание 2

- 1. Контроль размеров деталей штангенциркулем ЩЦ-II. Определение брака.
- 2. Определить качество изготовленной детали с помощью микрометрических инструментов.
- 3. Чтение технологического процесса сложных деталей.



Задание 3

- 1. Определение шероховатости поверхности детали.
- 2. Определите качество изготовленной детали с помощью калибр-скоб.




3. Чтение технологического процесса сложных деталей.

Задание 4

- 1. Определение допуски на чертеже.
- 2. Определите качество изготовленной детали с помощью ШЦ-I, ШЦ-II.

Заполнить Акт о браке.




3. Чтение технологического процесса сложных деталей.

Задание 5

- 1. Определить шаг резьбы детали «Упор».
- 2. Составить пооперационный маршрут изготовления детали «Упор», согласно технологического процесса.
- 3. Чтение технологического процесса сложных деталей.

Задание 6

- 1. Определить угловые размеры детали.
- 2. Определите предельные размеры, согласно требованиям чертежа.



3. Чтение технологического процесса сложных деталей.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3
Аудитория	Лекции	Компьютер, проектор, экран, доска
Кабинет метрологии	Лекции, лабораторные работы	Мерительный инструмент
Компьютерный класс	практические и лабораторные занятия	Компьютеры, программа САПР Компас
Мастерские: - слесарная - токарная	практические и лабораторные занятия	Станки, слесарный инструмент, мерительный и режущий инструмент, заготовки, детали

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы

- 1. Адаскин, А.М. Материаловедение (металлообработка): Учебник для нач. проф. образования/ А.М. Адаскин, В.М.Зуев. М.: Издательский центр «Академия»; Образовательно издательский центр «Академия», 2009
- 2. Материаловедение и технология металлов: Учебник для студентов маш. спец. вузов/Г.П. Фетисов, М.Г Карпман, В.М. Матюнин и др.; Под. ред. Г.П. Фетисова. М.: Высш. шк. 2009
- 3. Козловский, Н.С., Виноградов, А.Н. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения: Учеб. пособие для учащихся техникумов/ Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов. М.: Машиностроение, 2009
- 4. Куликов, В.П. Инженерная графика: учебник/ В.П. Куликов, А.В. Кузин, В.М. Демин. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009
- 5. Миронов, Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. пособ/ Б.Г. Миронов. М.: Высш. шк. 2009
- 6. Покровский, Б.С. Основы технологии сборочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования/Б.С. Покровский. -М.: Издательский центр «Академия», 2009
- 7. Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования/Б.С. Покровский. -М.: Издательский центр «Академия», 2009
- 8. Чекмарев, А.А. Справочник по черчению: учеб. пособ. для студ. Учреждений сред. проф. образования. М.: Академия, 2009
- 9. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебное пособие/ Ю.Т. Чумаченко. Ростов н/Д: Феникс, 2010
- 10. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение: учебник. Ростов н/Д.: Феникс, 2010
- 11. Шишмарёв, В.Ю. Измерительная техника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.Ю. Шишмарёв. М.: Издательский центр «Академия», 2014